

LAPORAN HASIL INSPEKSI KENDARAAN



Nomor Inspeksi : 33222/INS-HBP/IX-2025

Tanggal Inspeksi : 05/09/2025

Nama Pemesan	: Andi	Plat	: X XXX XXX
Kepemilikan	: Pribadi	Kendaraan	: Honda - CRV
Pajak Berlaku	: 2026-04-26	Transmisi	: Otomatis
Tahun	: 2010	Warna Interior/Exterior	: Hitam/Abu-Abu
Bahan Bakar	: Bensin	No Rangka	: MHRRE1840AJxxxxxx
Odometer	: 157431	No Mesin	: R20AT4811245

PENILAIAN SKOR KOMPONEN

Interior	Exterior	Mesin & Transmisi
B	B	C



BEBAS TERENDAM BANJIR BESAR

PENILAIAN SKOR KESELURUHAN

C+

Keterangan Penilaian:

- A = Sangat Baik
- B = Baik
- C = Sedang
- D = Kurang
- E = Buruk



BEBAS TABRAKAN BESAR

Catatan Inspektor:

- Rembesan oli matic dari cover transmisi
- Bunyi Bagian Drive Shaft sisi kanan dan kiri
- Brake disc belakang sisi kiri haus
- Rembesan oli matic dari cover transmisi
- Fender kiri gores/lecet
- Pintu depan kanan lecet/gores



Silahkan Hubungi Call Center HaloBengkkel Protection Untuk mengaktifkan Garansi Mobil Bekas Anda

Whatsapp : +62822-1020-8172



HASIL INSPEKSI

Posisi Ban

Kiri Depan
Kanan Depan
Kiri Belakang
Kanan Belakang

Merk

Bridgeston
Bridgeston
Bridgeston
Bridgeston

Tipe Velg

Alloy Alloy
Alloy Alloy

Ketebalan

3 MM 3 MM 4
MM 4 MM

FITUR

Keterangan :  Baik  Perlu diperhatikan  Tidak tersedia

- | | |
|--|--|
|  Side Mirror |  Kunci dan Remote Control |
|  Power Window |  Sunroof / Moonroof |
|  Sistem Audio |  Central Lock |

Catatan :

.

DOKUMEN

Keterangan :  Baik  Perlu diperhatikan  Tidak tersedia

- | | |
|--|--|
|  STNK |  Faktur |
|  Buku Servis Berkala |  BPKB |
|  No Mesin Sesuai di Dokumen |  No. Rangka Sesuai di Dokumen |

Catatan :

.

INTERIOR - DASHBOARD & KELISTRIKAN

Keterangan :  Baik  Perlu diperhatikan  Tidak tersedia

 Diagnosis Komputer

 Klakson

 Switch Lampu

 Elektrik Mirror

 Setir

 Air Bag

 Sistem Audio

 Lampu Plafon

Catatan :

Lampu plafon sisi belakang mati CAN Engine speed data CAN Vehicle speed data

INTERIOR - INSTRUMENT

Keterangan :  Baik  Perlu diperhatikan  Tidak tersedia

 Panel Indikator

 Pembuka Kap Depan

 Pembuka Bagasi

 Sun visor

 Panel Dashboard

 Spion tengah

 Pembuka Tangki Bensin

Catatan :

.

INTERIOR - JOK & TRIM

Keterangan :  Baik  Perlu diperhatikan  Tidak tersedia

- | | |
|--|--|
|  Jok Depan |  Jok Belakang |
|  Console Box |  Trim Interior |
|  Kaca Film |  Handle Pintu |
|  Plafon |  Karpas Dasar |
|  Bau Interior |  Penyetelan Kursi |
|  Trim Pintu dan Panel Pintu | |

Catatan :

Kaca film gores gores

EXTERIOR - KACA & LAMPU

Keterangan :  Baik  Perlu diperhatikan  Tidak tersedia

- | | |
|--|---|
|  Kaca Lampu Depan |  Kaca Lampu Belakang |
|  Kaca Depan |  Kaca Belakang |
|  Kaca Jendela |  Kaca Spion |
|  Wiper Blade Belakang |  Wiper Blade Depan |
|  Lampu Kota Depan |  Lampu Dekat |
|  Lampu Jauh |  Lampu Hazard |
|  Lampu Foglamp |  Lampu Sein Kanan Depan / Belakang |
|  Lampu Sein Kiri Depan / Belakang |  Lampu Rem |
|  Lampu Kota Belakang |  Lampu Sein Spion |

Catatan :

•

EXTERIOR - BODY

Keterangan :  Baik  Perlu diperhatikan  Tidak tersedia

- | | |
|--|--|
|  Fender Kanan |  Pintu Depan Kanan |
|  Pintu Belakang Kanan |  Lisplang Kanan |
|  Quarter Panel Kanan |  Pintu Bagasi |
|  Bumper Belakang |  Quarter Panel Kiri |
|  Pintu Belakang Kiri |  Pintu Depan Kiri |
|  Lisplang Kiri |  Panel Atap |
|  Fender kiri |  Kap Mesin |
|  Bumper Depan |  Grill |

Catatan :

Fender kiri gores/lecet Pintu depan kanan lecet/gores

POWER TRAIN - MESIN

Keterangan :  Baik  Perlu diperhatikan  Tidak tersedia

- | | |
|--|---|
|  Cover Valve |  Cover Timing Chain |
|  Pompa Power Steering |  Alternator/Pengisian Accu |
|  Kondisi Belt |  Selang |
|  Kabel |  Getaran Mesin |
|  Suara Mesin |  Karter Mesin |
|  RPM Saat Idle |  Turbocharger |
|  Seal Crankshaft Depan |  Filter Udara |
|  Engine Mounting |  Kondisi Injector |
|  Kerak Oli Mesin / Sludge | |

Catatan :

.

POWER TRAIN - TRANSMISI

Keterangan :  Baik  Perlu diperhatikan  Tidak tersedia

- | | |
|---|---|
|  Transmisi Manual |  Transmisi Automatic |
|  Transmisi Noise/Getar |  Perpindahan Transmisi Delay |
|  Perpindahan Transmisi Nyentak |  Rembesan Oli Transmisi |
|  Mounting Transmisi | |

Catatan :

Rembesan oli matic dari cover transmisi

SISTEM AC

Keterangan :  Baik  Perlu diperhatikan  Tidak tersedia

- | | |
|---|---|
|  Kondisi Filter AC |  Kompresor AC |
|  Magnetic Clutch |  Blower AC |
|  Kondisi Kondensor |  Kondisi Expansion Valve |
|  Kondisi Pipa Tekanan Tinggi |  Kondisi Pipa Tekanan Rendah |
|  Kisi-Kisi AC | |

Catatan :

.

POWER TRAIN - OLI & CAIRAN

Keterangan :  Baik  Perlu diperhatikan  Tidak tersedia

- | | |
|--|--|
|  Level Oli Mesin |  Level/Kondisi Oli Transmisi |
|  Rembesan Oli Gardan |  Level/Kondisi Minyak Rem |
|  Cairan Wiper |  Level/Kondisi Radiator Coolant |
|  Level/Kondisi Oli Power Steering |  Level/Kondisi Minyak Kopling |
|  Tag Oli | |

Catatan :

.

POWER TRAIN - SISTEM PENDINGIN

Keterangan :  Baik  Perlu diperhatikan  Tidak tersedia

- | | |
|--|---|
|  Radiator |  Tangki Recovery Coolant |
|  Tekanan Tutup Radiator |  Kondisi Water Pump |
|  Kondisi Motor Fan |  Kondisi Kipas Pendingin |

Catatan :

.

POWER TRAIN - SISTEM KELISTRIKAN

Keterangan : Baik Perlu diperhatikan Tidak tersedia

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| Kondisi Aki | Fungsi Alternator |
| Engine Control Unit (ECU) | Fungsi Starter |
| Kondisi Air Aki | Kondisi Kepala Aki |
| Kondisi Dinamo Starter | |

Catatan :

.

UNDER CARRIAGE / KAKI-KAKI

Keterangan : Baik Perlu diperhatikan Tidak tersedia

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Kondisi Rack Steering | Kondisi Velg |
| Kondisi Shock Absorber Depan | Kondisi Link Stabilizer |
| Kondisi Bushing Arm | Kondisi Brake Disc/Drum Belakang |
| Kondisi AS Roda & Karet Bot | Kondisi Crossmember |
| Kondisi Gardan | Kondisi Knalpot |
| Kondisi Tie Rod | Kondisi Shock Absorber Belakang |
| Kondisi Ball Joint | Kondisi Kampas Rem Depan |
| Kondisi Kampas Rem Belakang | Kondisi Brake Disc Depan |
| Kondisi AS Roda | Kondisi Seal AS roda / Karet Bot |
| Kondisi Bushing Bar Stabilizer | Kondisi Rubber Shock Depan |

Catatan :

Bunyi Bagian Drive Shaft sisi kanan dan kiri Breks disc belakang sisi kiri haus

TAMBAHAN / LAIN-LAIN

Keterangan :  Baik  Perlu diperhatikan  Tidak tersedia

 Buku Service

 Kunci Serep

 Ban Serap

 Rambu Segitiga

 Dongkrak

 Kunci Roda

 Pemadam Api

Catatan :

.

TEST DRIVE

Keterangan :  Baik  Perlu diperhatikan  Tidak tersedia

 Kondisi Setir

 Kondisi Kopling

 Perpindahan Transmisi

 Kondisi Rem

 Setir Lurus/Balance

 Kondisi Suspensi

 Bunyi/Geteran

 Bearing Roda Depan

 Bearing Roda Belakang

 Mesin Sinjal / Nyendat

Catatan :

.

FOTO PELENGKAP

ODOMETER




KABIN DEPAN



KABIN BELAKANG



DASHBOARD




TEMPERATUR AC



DIAGNOSIS KOMPUTER



SERVIS TERAKHIR



PENGISIAN ACCU



NO RANGKA



NO MESIN



TAMPAK DEPAN



TAMPAK KANAN DEPAN



TAMPAK KANAN BELAKANG



TAMPAK BELAKANG



TAMPAK KIRI BELAKANG



TAMPAK KIRI DEPAN



MESIN



RODA DEPAN



STNK



LAMPIRAN KERUSAKAN

**DIAGNOSIS KOMPUTER
ERROR**



CAN ENGINE SPEED DATA CAN VEHICLE SPEED DATA

**LAMPU PLAFON
MATI**



LAMPU PLAFON MATI SISI BELAKANG

**KACA FILM
GORES**



KACA FILMM SISI KIRI GORES

**PINTU DEPAN KANAN
GORES**



PINTU DEPAN SISI BAWA GORES

FENDER KIRI
GORES



FENDER SISI KIRI GORES

REMBESAN OLI TRANSMISI
REMBES




ADA NYA REMBESAN OLI MATIC DARI COVER TRANSMISI

KONDIS AS RODA
NOISE / BUNYI



DRIVE SHAFT KANAN KIRI BUNYI/NOISE

KONDISI BRAKE DISC/DRUM BELAKANG
GORES



BRAKE DISC BELAKANG SISI KIRI HAUS DAN GORES